

SHM-100 간섭 체크 시트

SHM-100 (215L)

NOZZLE 길이	3" STD (I.D 77.93)	4" STD (I.D 102.3)	5" STD (I.D 128.2)	비고
100	간섭	간섭	OK	
150	간섭	간섭	OK	
200	간섭	간섭	OK	

SHM-100 (250L)

NOZZLE 길이	3" STD (I.D 77.93)	4" STD (I.D 102.3)	5" STD (I.D 128.2)	비고
100	OK	OK	OK	
150	간섭	간섭	OK	
200	간섭	간섭	OK	

SHM-100 (300L)

NOZZLE 길이	3" STD (I.D 77.93)	4" STD (I.D 102.3)	5" STD (I.D 128.2)	비고
100	OK	OK	OK	
150	OK	OK	OK	
200	간섭	간섭	간섭	

SHM-100 (350L)

NOZZLE 길이	3" STD (I.D 77.93)	4" STD (I.D 102.3)	5" STD (I.D 128.2)	비고
100	OK	OK	OK	
150	OK	OK	OK	
200	간섭	OK	OK	

SHM-100 (400L)

NOZZLE 길이	3" STD (I.D 77.93)	4" STD (I.D 102.3)	5" STD (I.D 128.2)	비고
100	OK	OK	OK	
150	OK	OK	OK	
200	간섭	OK	OK	

SHM-100 (SFM FLOAT) 간섭 체크 시트

주황색 SMF전용

FLANGE 윗단부터 길이 측정 / ±15

SHM-100 SFM (215L)				
NOZZLE 길이	3" STD (I.D 77.93)	4" STD (I.D 102.3)	5" STD (I.D 128.2)	비고
100	OK	OK	OK	
150	간섭	간섭	OK	
200	간섭	간섭	OK	

SHM-100 SFM (250L)				
NOZZLE 길이	3" STD (I.D 77.93)	4" STD (I.D 102.3)	5" STD (I.D 128.2)	비고
100	OK	OK	OK	
150	간섭	간섭	OK	
200	간섭	간섭	OK	

SHM-100 SFM (300L)				
NOZZLE 길이	3" STD (I.D 77.93)	4" STD (I.D 102.3)	5" STD (I.D 128.2)	비고
100	OK	OK	OK	
150	OK	OK	OK	
200	간섭	간섭	간섭	

SHM-100 SFM (350L)				
NOZZLE 길이	3" STD (I.D 77.93)	4" STD (I.D 102.3)	5" STD (I.D 128.2)	비고
100	OK	OK	OK	
150	OK	OK	OK	
200	간섭	간섭	OK	

SHM-100 SFM (400L)		부력문제로 체크 요망		
NOZZLE 길이	3" STD (I.D 77.93)	4" STD (I.D 102.3)	5" STD (I.D 128.2)	비고
100	OK	OK	OK	
150	OK	OK	OK	
200	간섭	간섭	OK	

SHM-2000 간섭 체크 시트

SHM-2000 (187.5L)

NOZZLE 길이	3" STD (I.D 77.93)	4" STD (I.D 102.3)	5" STD (I.D 128.2)	비고
100	간섭	OK	OK	
150	간섭	OK	OK	
200	간섭	OK	OK	

SHM-2000 (250L)

NOZZLE 길이	3" STD (I.D 77.93)	4" STD (I.D 102.3)	5" STD (I.D 128.2)	비고
100	OK	OK	OK	
150	OK	OK	OK	
200	간섭	간섭	간섭	

SHM-2000 (300L)

NOZZLE 길이	3" STD (I.D 77.93)	4" STD (I.D 102.3)	5" STD (I.D 128.2)	비고
100	OK	OK	OK	
150	OK	OK	OK	
200	OK	OK	OK	